

Toelichting veiligheidskleding bij gaswerkzaamheden.

Als monteur Gas dien je minimaal in het bezit te zijn van 2 gasoveralls en mag je maximaal 5 gasoveralls in je bezit hebben. Voor gaswerkzaamheden met te verwachten gasuitstroom (conform VIAG) dient de monteur Gas altijd een gasoverall te dragen. De gasoverall voorkomt dat uitstromend gas via openingen zoals bij de polsen, de enkels en de hals onder de kleding kan komen en zich daar kan ophopen.

Als er minimaal 2 maar minder dan 5 gasoveralls worden gekozen, dan kan de monteur Gas voor de resterende aantallen kiezen uit:

- een Amerikaanse overall in combinatie met de werkjas of
- de werkbreek in combinatie met de werkjas

Deze combinaties mogen wel gedragen worden bij reguliere werkzaamheden, houdt altijd rekening met de kolom aan de rechterzijde, zoals het dragen van een werkjas voor hoge zichtbaarheid (activiteit A1 t/m A7)

Activiteit	Noodzakelijke bescherming	
A1 Straatwerkzaamheden	Hoge zichtbaarheid en eventueel knielappen	
A2 Grondwerkzaamheden graven/aanvullen	Lichaamsbedekkende kleding, buitenste laag is minimaal werkjas met werkbreek of overall	
A3 Werken met verontreinigde grond Uitvoeren werkzaamheden in de grond/ werkput		
A4 Werken langs de weg (oranje)		
A5 Betreden werkplek E/G buiten	Hoge zichtbaarheid, minimaal werkjas	
A6 Betreden werkplek E/G binnen		
A7 Bezoek werkplek C/E/G buiten/binnen		
Werkzaamheden VIAG		Bescherm lichaamsdeel
Bescherming onderlichaam bij alle werkzaamheden	Minimale Cal waarde	
G1 Gasmeterwisselen	8,4	onderlichaam
G2 Gas technische werkzaamheden (zie ook A2 en A3)	8,4	bovenlichaam
G3 Werkzaamheden tbv gaslekages en gasluchten	8,4	bovenlichaam
G4 Werkzaamheden met verwachte gasuitstroming	8,4	bovenlichaam
G5 Betreden enz. Gastechische bedrijfsruimte		

Kledingpakket voor functies:

Monteur G
Technicus G
Leerling ET&O G



Ondanks het lagensysteem, is er toch kans op brandwonden.

Kledingstukken voorzien van korte mouwen (T-shirt/ Poloshirt/ Bodywarmer) kunnen nooit meetellen ter bescherming in het lagen-systeem. Enaxis stelt deze wel beschikbaar met vlamvertragende en antistatische eigenschappen.

De softshell en het fleecvest zijn ook te gebruiken als iritsbare voering in de parka.



Kledingpakket Monteur G

		Totaal aantal: 6x	
		Totaal aantal: 3x	
			2 Overalls zijn verplicht! Een Monteur Gas heeft minstens 2 gasoveralls in zijn bezit. In totaal mag hij ook er maximaal 5 in bezit hebben. Als er minder gasoveralls worden gekozen dan die van gas monteur voor de resterende aantallen kiezen uit: Amerikaanse overall of de werkbreek in combinatie met de werkjas. Deze combinaties mogen niet gedragen worden bij gaswerkzaamheden waarbij gasuitstroom kan optreden (V04) etc.
			Totaal aantal: 10x
		Totaal aantal: 3x	
		Totaal aantal: 3x	

Winter/regenoverall beperkt noodzakelijk. Combinaties hetzelfde als bij de parka



Legenda

- Vlamvertragend kledingstuk te gebruiken tot 25 cal/cm2 maar met tussenlagen te combineren tot 40 cal/cm2
- Vlamvertragende kleding te gebruiken voor combinaties tot 40 cal/cm2
- Vlamvertragende broeken
- Vlamvertragende kleding maar telt niet mee voor cal/cm2
- Niet vlamvertragende kleding

De kledingstukken voorzien van dienen bij TSR aangeboden te worden voor reinigen

